

# 海口市建设工程质量安全监督站

---

## 海口市建设工程质量安全监督站 关于报送海南国际会展中心二期扩建项目 不良行为情况的函

海口市住房和城乡建设局：

我对位于海口市滨海大道北侧的海南国际会展中心二期扩建项目进行了检查，发现该项目施工单位云南城投众和建设集团有限公司存在 1. 对监理或监督检查部门发出的整改通知未在规定时间内完成和回复的；2. 对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除，或整改措施不到位的行为。经过我站监督执法人员调查取证，该不良行为属实，现将《不良行为认定书》及所附证据材料予以呈报。

附件：

- 1、不良行为认定审批表
- 2、不良行为认定书（质安监（2020）认第2号）
- 3、建设工程整改通知书






海口市建设工程质量安全监督站

2020年1月6日

---

# 海口市建设工程质量安全监督站

## 不良行为认定审批表

工程名称	海南国际会展中心二期扩建项目		工程地址	海口市滨海大道北侧	
责任主体名称	云南城投众和建设集团有限公司		责任主体类别	施工单位	
证件类型	营业执照		证件号码	9153010021657787XQ	
不良行为	行为代码	行为描述	整改通知下发时间	法律法规依据	
	SG-C03-47	1. 对监理或监督检查部门发出的整改通知未在规定时间内完成和回复的；2. 对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除，或整改措施不到位的	2019. 12. 14	《建筑法》第四十四条，《建设工程质量管理条例》第三十七条	
调查取证情况	已完成现场调查取证，证据：建设工程整改通知书一份。				
认定书编号	质安监(2020)认第2号		拟扣分值	扣3分	
审批意见	该单位违法违规行为事实清楚，证据确凿，拟予以不良行为认定。  监督员：  2020年1月2日	同意  科长：  2020年1月2日	同意  分管领导：  2020年1月3日	同意  站长：   公章	

注：1、“责任主体名称”为单位或个人；2、“责任主体类别”为建设、施工、监理、设计、勘察、检测、图审等单位或项目经理、总监理工程师、注册结构师等从业人员；3、“证件类型”单位为企业代码、营业执照或资质证书，个人为身份证或资格证书；4、此表一式两份。

# 不良行为认定书

质安监(2020)认第 2 号

云南城投众和建设集团有限公司:

根据国家、省市有关工程建设法律、法规和工程建设标准、规范,对你单位的 海南国际会展中心二期扩建项目的检查中发现存在以下不良行为:

1.对监理或监督检查部门发出的整改通知未在规定时间内完成和回复的; 2.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除,或整改措施不到位的

上述行为将按照《海南省建筑市场诚信评价管理办法(试行)》的规定予以认定,记入你单位的信用档案,并在海口市住房和城乡建设局网站(<http://hkjsj.haikou.gov.cn/>)予以公示。如对本认定有异议,请于2020年1月14日17:00时前(10日内)向海口市住房和城乡建设局书面提出陈述、申辩。

签发人:  董进

海口市建设工程质量安全监督站

2020年1月4日

签收人: 文俭平

见证人: 刘维生

2020年1月4日

送达方式: 直接送达 留置送达 公告送达 邮寄送达

注:本通知书一式四份,监督站执三份、当事人执一份。

# 建设工程整改通知书

云南城投住房和城乡建设集团有限公司

你单位施工（建设、监理、设计、勘察）的 云南会展中心二期 工程，  
经调查发现存在下列质量问题（安全隐患）须整改：

抽查施工现场

1. ~~南区~~南区北区（含主序厅、展馆）网架安全平网铺设不到位，安全平网现场存在使用不合格平网的现象；
2. 外脚手架密目式安全网张挂封闭固牢施工不平，脚手板底板和施工作业层铺设不到位，剪刀撑缺少设置扫地杆缺少设置，脚手架附墙拉结点设置不足；
3. 进出口工地通道口安全防护棚缺少搭设；
4. 门式脚手架搭设的拌料平台无临边防护栏杆，平台高宽比过大；
5. 楼层预留洞 $\geq 1.5$ 米以上的洞口未张挂安全平网防护，局部洞口未覆盖；
6. 局部楼层临边防护栏杆设置不到位；
7. 钢架楼梯口防护栏杆设置不到位；
8. 施工电箱设置在脚手架底下，电缆电线缠绕在脚手架上；
9. 楼层建筑垃圾未及时清理。

以上质量问题（安全隐患）责令你单位15日内整改完毕，经监理单位（建设单位）复查符合要求后，将整改报告送本站备查。

签发人：

海口市建设工程质量安全监督站

2019年12月4日

签收人：

2019年12月4日

注：本表一式四份，建设单位、施工单位、监理单位、监督站各一份。